- Сверлильный станок

- Стол 3д

- Вытяжка

-Болон смеси

-Болон аргон

-Тележка инструментальная

- Сварочная станция TIG, MIG

-Болон CO2

- Сварочный аппарат MIG

- Верстак

- Стеллаж

- стол для снятия измерений

- заточной станок

- табурет

- ноутбук

- стол письменный

- стул

- стол компьютерный

- МФУ

- Проектор

- Компьютерный стул

- Экран


-220в

- 380 в



На рабочее место установить распределительный щиток на 10 КВт 380 вольт

Потребляемая мощность оборудованием				
Потребитель	Мощность квт	Вольты	Кол-во	Всего квт
Сварочная станция TIG	5,2	220	10	52
Сварочная станция MIG	5,7	220	15	80,5
Сверлильный станок	1	220	3	3
Заточной станок	0,5	220	2	1
Гильотина	4,5	380	1	4,5
Вальцы	1,5	380	2	3
Дисковая пила	2	220	1	3
Вытяжка	1,2	220	15	18
			Итого	165


h=4.88
КРЫЛО
КРЫЛО
КРЫЛО
ВТОРОЙ СВЕТ
h=4.32
h=4.61